

	Empresa Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Básico Pedro Moncayo Reporte Página Web	EP EMASA PM Código: PW-01-01C
--	---	----------------------------------

Resumen de la calidad del agua en las plantas de tratamiento de agua de consumo EP EMASA PM

La Empresa Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Básico Pedro Moncayo – EP EMASA PM informa la calidad del agua potable que está disponible en los sistemas de abastecimiento bajo su jurisdicción, en base de los muestreos y análisis realizados en los tanques de tratamiento y almacenamiento de agua de consumo.

Calidad De Agua Parámetros Operativos De Control De Calidad De Agua								
Periodo		Enero 2022						
Tanque de Distribución de Agua								
Parámetro	Unidad	Límite Permisible ^a	Planta Central San José Chico	Guaraqui	La Cruz	Pucalpa	Simón Bolívar	Nuevo Amanecer
Parámetros Fisicoquímicos								
pH		6,5 - 8,0	6,6	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9
Temperatura	°C	-	13,6	14,4	14,0	13,5	13,4	14,4
Cloro Libre	mg/l	0,3 a 1,5	0,9	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3
Turbidez	NTU	5	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Conductividad Eléctrica	uS/cm	-	124,8	129,2	128,1	126,8	128,7	121,6
Salinidad	%	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Sólidos Disueltos Totales	mg/L	-	71,4	71,5	71,0	72,0	71,7	71,3
Color	Pt-Co	15	0	1	0	1	1	1
Nitritos	mg/L	3,0	<0,01	0,01	0,01	<0,01	<0,01	0,01
Nitratos	mg/L	50,0	0,9	0,7	0,5	0,4	0,5	0,7
Parámetros Microbiológicos								
Coliformes Fecales	NMP/100ml	Ausencia	Ausencia	Ausencia	Ausencia	Ausencia	Ausencia	Ausencia

Metodología de muestreo: según Normas INEN 2169, a: INEN 1108:2020, 6ta rev.

Observaciones:

- Valores normales de acuerdo a los parámetros
- Valores promedio de los datos tomados en el mes de reporte.



Parámetros Operativos De Control De Calidad De Agua Calidad De Agua							
Periodo	Enero 2022						
Tanque De distribución de agua							
Parámetro	Unidad	Límite Permisible ^a	La Y	Cananvalle	María Dolores	San Rafael	Sumahuasi
Parámetros Físicos							
pH		6,5 – 8,0	6,9	6,9	6,8	6,9	6,6
Temperatura	°C	-	13,5	13,6	13,5	13,7	13,6
Cloro Libre	mg/l	0,3 a 1,5	0,5	0,6	0,2	0	0,8
Turbidez	NTU	5	<1	<1	<1	<1	<1
Conductividad Eléctrica	uS/cm	-	126,3	121,7	115,1	128,0	124,6
Salinidad	%	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Solidos Disueltos Totales	mg/L	-	71,1	70,3	69,5	71,8	70,7
Color	Pt-Co	15	1	1	1	1	0,4
Nitritos	mg/L	3,0	<0,01	<0,01	0,01	<0,01	0,01
Nitratos	mg/L	50,0	0,5	0,5	0,5	0,3	0,9
Parámetros Microbiológicos							
Coliformes Fecales	NMP/100ml	Ausencia	Ausencia	Ausencia	Ausencia	Ausencia	Ausencia

Metodología de muestreo: según Normas INEN 2169, a: INEN 1108:2020, 6ta rev. na: no aplica proceso de cloración.

Conclusiones:

- Valores normales de acuerdo a los parámetros evaluados, con excepción del valor de cloro libre residual en los tanques: María Dolores y San Rafael. Sin embargo, los análisis microbiológicos no reportaron presencia de coliformes fecales.
- Valores promedio de los datos tomados en el mes de reporte.

Recomendaciones:

- De acuerdo a los datos registrados y obtenidos se recomienda realizar la desinfección del agua en los tanques mencionados.

	Empresa Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Básico Pedro Moncayo Reporte Página Web	EP EMASA PM Código: PW-01-01C
---	---	----------------------------------

Recomendaciones al usuario:

- Realizar procesos de preservación de la calidad interior del agua para consumo, realizando mantenimiento de tuberías internas, cisternas o depósitos temporales.
- Comunicar a la EP EMASA PM, problemas en el servicio de agua potable a través de los canales de atención habilitados:
 - o Centro de atención personal: calle Juan Montalvo y Av. Cochasquí
 - o Centro de atención telefónica: 02 383 6586 ext: 201 // 0996844095
 - o Centros de atención virtual: www.emasapm.gob.ec

Realizado Por: Ing. Jenniffer Ulloa (Laboratorio de control y calidad de Agua)